

<b>Grieg Seafood Finnmark AS</b>	Dokument: <b>Beredskapsplan ved vannstopp</b>		
Dokument id: 3.1.4.10	Revisjonsnummer: 10	Revidert dato: 15.12.20	
Utarbeidet av: Ellen Sandvik Berg	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 16.02.15	Side: 1 av 2

## Beredskapsplan ved vannstopp

### DEFINISJON

Settefiskanlegget mottar vann fra ett eller flere vannmagasin. Ved vannstopp vil ikke settefiskanlegget lenger motta vann til karene. Beredskapsplanen beskriver tiltak som skal gjennomføres ved vannstopp.

### REGELVERK

- Lov om dyrevelferd
- Lov om akvakultur
- Forskrift om IK-Akvakultur
- Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften)
- Forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur

### FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å forhindre at fisk dør eller lider unødvendig ved vannstopp og at hendelsen blir håndtert på en rask, god og forskriftsmessig måte.

### ANSVAR

Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til prosedyren. Den ansatte selv er ansvarlig for at prosedyren følges.

### OMFANG/MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark AS.

### BESKRIVELSE

#### Vannstopp kan oppstå på følgende måter:

- Rørbrudd
- Svikt i tilførselsventil
- Vannmangel i vannmagasin
- Underkjølt vann
- Tetting av inntak
- Leveringsnekt fra Statkraft
- Pumpestopp RAS
- Strømstans RAS

Dersom man ikke merker at det oppstår vannstopp i et kar, vil alarm for nivå i oppholdskar gå.

<b>Grieg Seafood Finnmark AS</b>	Dokument: <b>Beredskapsplan ved vannstopp</b>		
Dokument id: 3.1.4.10	Revisjonsnummer: 10	Revidert dato: 15.12.20	
Utarbeidet av: Ellen Sandvik Berg	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 16.02.15	Side: 2 av 2

### Varsling

Aksjon	Ansvarlig
Ved mistanke om vannstopp, og ved vannstopp, må den som oppdager det straks varsle vakt og driftsleder evt. stedfortreder (se varslingsliste).	Den som oppdager det
Vakt og driftsleder skal sørge for å innkalle nødvendig personell til å bistå med tiltakene på settefiskanlegget. Driftsleder varsler Produksjonssjef settefisk.	Driftsleder

### Tiltak

Aksjon	Ansvarlig
Ved mistanke om vannstopp og ved vannstopp, skal nødvendige straktiltak utføres for å begrense eller hindre omfanget.	Den som oppdager det
Ved ukjent årsak til vannstopp, skal følgende tiltak prioriteres: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alarmer, tilkall hjelp</li> <li>2. Stopp foring</li> <li>3. Nøddoksygen sjekkes (oksygenslanger)</li> <li>4. Lokaliser årsak</li> <li>5. Bruk alternative vannkilder</li> <li>6. Lufttrykket i CO2-lufterne økes i alle kar der det er mulig.</li> </ol>	Den som er ansvarlig for arbeidsoperasjonen
Sommer: En person skal dra opp til vanninntaket i Landersfjordvann eller Lia for å sjekke silplater for humus, evt. ta opp silplater som er begrodde for å rense disse.	Driftsleder
Bytt vannkilde dersom dette er nødvendig.	Driftsleder
Avvent til vannet er tilbake som normalt og fisken stimer fint, før foring settes på og nøddoksygen fjernes.	Driftsleder

Varslingsliste finnes i HMS-håndboken.